



УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель рабочей группы

Бойкова И. В./

Ф. И. О.

20 11 г.

## АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ

объекта о его доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения

№ 2 от «12» ноября 20 11 г.

Структурное подразделение государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области гимназия «Образовательный центр «Гармония» городского округа Отрадный Самарской области Детский сад №12  
(полное юридическое наименование объекта)

446300, Самарской обл., г. Отрадный, ул. Отрадная, д. 8, 88466120387, mdou12ds@mail.ru, Щербина Светлана Петровна, руководитель структурного подразделения

(юридический адрес, фактический адрес, телефон, факс, адрес электронной почты, Ф.И.О. и должность руководителя)

1. Наименование населенного пункта: городской округ Отрадный Самарской области.
2. Ведомственная принадлежность: Министерство образования и науки Самарской области.
3. Вид деятельности: образование.  
(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение, социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)
4. Форма собственности объекта: муниципальная.  
(федеральная, областная, муниципальная, частная)
5. Объем предоставляемых услуг: 240 чел./ день. Вместимость – 300 чел.  
(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)
6. Размещение объекта: отдельно стоящее двухэтажное здание, базовый материал несущих конструкций – кирпич, железобетон, материал лестниц – железобетон  
(отдельно стоящее, встроенное, пристроенное, количество этажей в здании, занимаемый организацией этаж, базовый материал несущих конструкций, материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево, другое)
7. Количество и назначение входов: 9 входов, 1 – основной, 8 – запасных.
8. Год постройки: 1967г.

Год последней реконструкции: не проводилась.

Описание маршрута следования к объекту

|  |   |                            |     |
|--|---|----------------------------|-----|
| Расстояние до объекта от остановки транспорта, м   | 150   |                            |     |
| Вид транспорта, номер маршрута, название остановки | Автобусный маршрут № 5, остановка «Гостиница» |                            |     |
| Наличие переходов на пути следования от остановки  | есть  |                            |     |
| Регулируемые переходы                              | нет   | со звуковой сигнализацией  | нет |
| Нерегулируемые переходы                            | есть  |                            |     |
| Внеуличные переходы                                | нет   | с пандусом                 | нет |
|  |   | с подъемником              | нет |
| Тактильные указатели                               | нет   |                            |     |
| Перепады высоты на пути движения                   | более 4 см                                    | Съезды с уклоном более 10% | нет |
| Открытые лестницы                                  | нет   | Пандусы с уклоном более 8% | нет |
| Поручни на лестницах                               | нет   | Поручни на пандусах        | нет |

| № помещений по плану БТИ  | Наименование элемента объекта   | Норматив доступности, установленный для инвалидов | Фактическая величина, наличие | Категория инвалидов, для которых установлен норматив* | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция | Примечание |
|---|---|---|-------------------------------|---|--|------------|
| 1   | 2   | 3   | 4                             | 5   | 6  | 7          |
| 1. Территория, прилегающая к объекту (при наличии)  |   |   |                               |   |  |            |
| 1.1. Вход на территорию (при наличии ограждения)  |   |   |                               |   |  |            |
|   | Ширина прохода, калитки   | $\geq 1,2$ м                                      | 0,95                          | К, О  | ремонт   |            |
|   | Информация об объекте   | наличие   | нет                           | К, О, С, Г  | установка  |            |
| 1.2. Путь к главному (специализированному) входу в здание (для доступа в зону оказания услуг) |   |   |                               |   |  |            |
|   | Указатели направления движения  | наличие   | нет                           | К, Г  | установка  |            |
|   | Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения  | $\geq 2,0$ м                                      | 1,58                          | К   | ремонт   |            |
|   | Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости<br>Для обеспечения возможности разъезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы) | $\geq 1,2$ м<br><br>не менее<br>2,0 x 1,8 м       | 1,58                          | К   | ремонт   |            |
|   | Тактильная полоса перед съездом   | $> 0,8$ м   | нет                           | С   | установка  |            |
|   | Тактильная полоса перед лестницей   | $> 0,8$ м   |                               | С   |  |            |
|   | Тактильная полоса перед препятствием на тротуаре  | $> 0,8$ м   | нет                           | С   | установка  |            |
|   | Ширина тактильной полосы  | 0,5-0,6 м   |                               | С   |  |            |
|   | Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения  | $< 0,025$ м                                       | 0,02                          | К, С, О   |  |            |

| № помещений по плану БТИ                                  | Наименование элемента объекта   | Норматив доступности, установленный для инвалидов | Фактическая величина, наличие | Категория инвалидов, для которых установлен норматив* | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция | Примечание |
|---|---|---|-------------------------------|---|--|------------|
| 1   | 2   | 3   | 4                             | 5   | 6  | 7          |
|   | Высота бордюров по краям пешеходных путей   | > 0,05 м  | 0-0,05                        | К, С, О   | ремонт   |            |
|   | Места отдыха**  | наличие   | нет                           | К, О  | создание   |            |
| 1.3. Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии) |   |   |                               |   |  |            |
|   | Расстояние до входа в здание  | ≤ 50 м  | нет                           | К, О  | создание   |            |
|   | Количество машино-мест для инвалидов, обозначенных специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке) на высоте не менее 1,5 м | > 5%<br>(не менее 1 места)                        | нет                           | К   | создание   |            |
|   | Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида   | 6 x 3,6 м   |                               | К   |  |            |
| 1.4. Открытая лестница                                    |   |   |                               |   |  |            |
|   | Ширина лестничных маршей  | ≥ 1,35 м  |                               | О, С  |  |            |
|   | Марш лестницы между площадками  | 3-12 ступеней                                     |                               | О, С  |  |            |
|   | Единообразная геометрия ступеней  | наличие   |                               | О, С  |  |            |
|   | Высота подступенка  | 0,12-0,15 м                                       |                               | О, С  |  |            |
|   | Ширина проступей  | 0,35-0,4 м  |                               | О, С  |  |            |
|   | Расстояние до кромки ступени тактильной полосы перед маршем вверху и внизу шириной 0,3-0,5 м  | ≥ 0,8-0,9 м                                       |                               | С   |  |            |
|   | Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м   | наличие   |                               | О, С  |  |            |

| № помещений по плану БТИ | Наименование элемента объекта  | Норматив доступности, установленный для инвалидов | Фактическая величина, наличие | Категория инвалидов, для которых установлен норматив* | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция | Примечание |
|--------------------------|--|---|-------------------------------|---|--|------------|
| 1                        | 2  | 3   | 4                             | 5   | 6  | 7          |
|                          | Поручни с двух сторон:   | наличие   |                               | О, С  |  |            |
|                          | расстояние между поручнями   | $\geq 1,0$ м                                      |                               | О, С  |  |            |
|                          | высота поручней  | 0,9 м   |                               | О   |  |            |
|                          | нетравмирующие завершения поручней   | наличие   |                               | О   |  |            |
|                          | завершающие горизонтальные части поручней  | $\geq 0,3$ м                                      |                               | О, С  |  |            |
| 1.5. Пандус на рельефе   |  |   |                               |   |  |            |
|                          | Высота подъема одного марша  | $\leq 0,8$ м                                      |                               | К   |  |            |
|                          | Угол уклона  | $\leq 5^\circ$                                    |                               | К   |  |            |
|                          | Поручни с двух сторон:   | наличие   |                               | К, О  |  |            |
|                          | расстояние между поручнями   | 0,9-1,0 м   |                               | К, О  |  |            |
|                          | на высоте (нижний поручень)  | 0,7 м   |                               | К   |  |            |
|                          | на высоте (верхний поручень)   | 0,9 м   |                               | О   |  |            |
|                          | нетравмирующие завершения поручней   | наличие   |                               | К, О  |  |            |
|                          | завершающие горизонтальные части поручней  | $\geq 0,3$ м                                      |                               | К, О  |  |            |
|                          | Площадки на горизонтальном участке пандуса:                                      | наличие   |                               | К   |  |            |
|                          | в верхнем окончании пандуса  | $\geq 1,5 \times 1,5$ м                           |                               | К   |  |            |
|                          | промежуточная площадка при прямом пути движения (при высоте пандуса более 0,8 м) | $\geq 1,5 \times 1,5$ м                           |                               | К   |  |            |
|                          | промежуточная площадка на повороте пути движения                                 | $\geq 1,5 \times 1,5$ м                           |                               |   |  |            |

| № помещений по плану БТИ                               | Наименование элемента объекта  | Норматив доступности, установленный для инвалидов                | Фактическая величина, наличие | Категория инвалидов, для которых установлен норматив* | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция | Примечание |
|--|--|--|-------------------------------|---|--|------------|
| 1  | 2  | 3  | 4                             | 5   | 6  | 7          |
|  | в нижнем окончании пандуса   | $\geq 1,5 \times 1,5 \text{ м}$                                  |                               | К   |  |            |
|  | Колесоотбойники высотой не менее 0,1 м по продольным открытым краям маршей и на горизонтальных площадках   | наличие  |                               | К, О  |  |            |
| 2. Входная группа (для доступа в зону оказания услуги) |  |  |                               |   |  |            |
| 2.1. Крыльцо или входная площадка                      |  |  |                               |   |  |            |
|  | Высота площадки  | м  |                               |   |  |            |
|  | Габариты площадки без пандуса (ширина x глубина)   | $\geq 1,4 \times 2 \text{ м}$<br>или $1,5 \times 1,85 \text{ м}$ |                               | О, С  |  |            |
|  | Габариты площадки с пандусом (ширина x глубина)  | $\geq 2,2 \times 2,2 \text{ м}$                                  |                               | К   |  |            |
|  | Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см (за исключением площадок с трехсторонними лестницами) | наличие  |                               | К, О, С   |  |            |
|  | Навес  | наличие  |                               | К, О  |  |            |
|  | Водоотвод (решетка или уклон к открытой стороне площадки, навес)   | наличие  | нет                           | К, О, С   | установка  |            |
|  | Информация об объекте  | наличие  | наличие                       | Г   | установка  |            |
|  | Система вызова помощи  | наличие  | нет                           | К   | установка  |            |
| 2.2. Лестница наружная                                 |  |  |                               |   |  |            |
|  | Нескользящее покрытие  | наличие  |                               | О, С  |  |            |
|  | Расстояние до кромки ступени перед маршем  | 0,6 м  |                               | С   |  |            |

| № помещений по плану БТИ | Наименование элемента объекта   | Норматив доступности, установленный для инвалидов | Фактическая величина, наличие | Категория инвалидов, для которых установлен норматив* | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция | Примечание |
|--------------------------|---|---|-------------------------------|---|--|------------|
| 1                        | 2   | 3   | 4                             | 5   | 6  | 7          |
|                          | вверху и внизу тактильной полосы  |   |                               |   |  |            |
|                          | Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем                                    | 0,3-0,5 м   |                               | С   |  |            |
|                          | Контрастная маркировка крайних ступеней   | наличие   |                               | С   |  |            |
|                          | Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м | наличие   |                               | О, С  |  |            |
|                          | Поручни с двух сторон:  | наличие   |                               | О, С  |  |            |
|                          | высота поручней   | 0,9 м   |                               | О, С  |  |            |
|                          | нетравмирующие завершения поручней  | наличие   |                               | О, С  |  |            |
|                          | завершающие горизонтальные части поручней   | $\geq 0,3$ м                                      |                               | О, С  |  |            |
|                          | Разделительные поручни при ширине марша $\geq 4$ м**                                | наличие   |                               | О, С  |  |            |
| 2.3. Пандус наружный     |   |   |                               |   |  |            |
|                          | Ширина марша  | $\geq 1,0$ м                                      |                               | К   |  |            |
|                          | Угол уклона   | $\leq 5^\circ$                                    |                               | К   |  |            |
|                          | Высота подъема одного марша (максимальная)  | $\leq 0,8$ м                                      |                               | К   |  |            |
|                          | Поручни с двух сторон:  | наличие   |                               | К, О  |  |            |
|                          | расстояние между поручнями  | 0,9-1,0 м   |                               | К, О  |  |            |
|                          | на высоте (нижний поручень)   | 0,7 м   |                               | К   |  |            |
|                          | на высоте (верхний поручень)  | 0,9 м   |                               | О   |  |            |

| № помещений по плану БТИ | Наименование элемента объекта  | Норматив доступности, установленный для инвалидов                  | Фактическая величина, наличие | Категория инвалидов, для которых установлен норматив* | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция | Примечание |
|--------------------------|--|--|-------------------------------|---|--|------------|
| 1                        | 2  | 3  | 4                             | 5   | 6  | 7          |
|                          | нетравмирующие завершения поручней   | наличие  |                               | К, О  |  |            |
|                          | завершающие горизонтальные части поручней  | $\geq 0,3$ м   |                               | К, О  |  |            |
|                          | Площадки на горизонтальном участке пандуса:                                      |  |                               |   |  |            |
|                          | в верхнем окончании пандуса  | $\geq 1,5 \times 1,5$ м  |                               | К   |  |            |
|                          | промежуточная площадка при прямом пути движения (при высоте пандуса более 0,8 м) | $\geq 1,5$ м   |                               | К   |  |            |
|                          | промежуточная площадка на повороте пути движения                                 | $\geq 1,5 \times 1,5$ м  |                               | К   |  |            |
|                          | в нижнем окончании пандуса   | $\geq 1,5 \times 1,5$ м  |                               | К   |  |            |
|                          | Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м               | наличие  |                               | К, О  |  |            |
|                          | Нескользящее покрытие  | наличие  | наличие                       | К, О  |  |            |
|                          | Наружный подъемник (при отсутствии пандуса) вертикальный (В), наклонный (Н)      | наличие  | нет                           | К   |  |            |
|                          | Звуковой маяк у входа**  | наличие  | нет                           | С   | установка  |            |
|                          | Световой маяк у входа**  | наличие  | нет                           | Г   | установка  |            |
| 2.4. Тамбур              |  |  |                               |   |  |            |
|                          | Габариты (глубина x ширина)  | $\geq 2,3 \times 1,5$ м,<br>при реконструкции –<br>(1,5-1,8) x 2 м | 1,6x1,82                      | К   |  |            |
|                          | Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)                               | наличие  | Р                             | К, О  |  |            |



| № помещений по плану БТИ   | Наименование элемента объекта   | Норматив доступности, установленный для инвалидов                 | Фактическая величина, наличие | Категория инвалидов, для которых установлен норматив* | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция | Примечание |
|--|---|---|-------------------------------|---|--|------------|
| 1  | 2   | 3   | 4                             | 5   | 6  | 7          |
|  | Ширина дверного проема  | $\geq 1,2$ м,<br>при реконструкции –<br>$\geq 0,9$ м              | 0,86                          | К, О  |  |            |
|  | Высота порога наружного, внутреннего  | каждого элемента –<br>< 0,014 м, общая<br>высота – $\leq 0,028$ м | 0,05-0,06                     | К   | ремонт   |            |
|  | Контрастная маркировка прозрачных дверных полотен                                   | наличие   | нет                           | С   | создание   |            |
| 3. Пути движения на объекте (для доступа в зону оказания услуги) |   |   |                               |   |  |            |
| 3.1. Лестница на уровень 1-го этажа                              |   |   |                               |   |  |            |
|  | Контрастная маркировка крайних ступеней   | наличие   | нет                           | С   | создание   |            |
|  | Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м | наличие   | нет                           | О, С  | установка  |            |
|  | Поручни с двух сторон:  | наличие   | нет                           | О, С  | установка  |            |
|  | на высоте   | 0,9 м   | 0,55-0,96                     | О, С  |  |            |
|  | нетравмирующие завершения поручней  | наличие   | нет                           | О, С  | установка  |            |
|  | завершающие горизонтальные части поручней   | $\geq 0,3$ м  | нет                           | О, С  | установка  |            |
| 3.2. Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа          |   |   |                               |   |  |            |
|  | Ширина марша  | $\geq 1,0$ м  |                               | К   |  |            |
|  | Угол уклона   | $\leq 5^\circ$  |                               | К   |  |            |
|  | Разворотные площадки внизу,верху  | $\geq 1,5 \times 1,5$ м   |                               | К   |  |            |

| № помещений по плану БТИ | Наименование элемента объекта                                      | Норматив доступности, установленный для инвалидов | Фактическая величина, наличие | Категория инвалидов, для которых установлен норматив* | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция | Примечание |
|--------------------------|--|---|-------------------------------|---|--|------------|
| 1                        | 2  | 3   | 4                             | 5   | 6  | 7          |
|                          | Поручни с двух сторон:   | наличие   |                               | К, О  |  |            |
|                          | расстояние между поручнями   | 0,9-1,0 м   |                               | К, О  |  |            |
|                          | на высоте (нижний поручень)  | 0,7 м   |                               | К   |  |            |
|                          | на высоте (верхний поручень)                                       | 0,9 м   |                               | О   |  |            |
|                          | нетравмирующие завершения поручней                                 | наличие   |                               | К   |  |            |
|                          | завершающие горизонтальные части поручней                          | $\geq 0,3$ м                                      |                               | К, О  |  |            |
|                          | Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м | наличие   |                               | К   |  |            |
|                          | Пандус переносной (при отсутствии стационарного)                   | наличие   | нет                           | К   |  |            |
|                          | Подъемник для инвалидов (при отсутствии пандуса):                  |   | нет                           |   |  |            |
|                          | стационарный   | наличие   | нет                           | К   | установка  |            |
|                          | мобильный  | наличие   | нет                           | К   | установка  |            |
|                          | 3.3. Коридоры/холлы  |   |                               |   |  |            |
|                          | Ширина полосы движения   | $\geq 1,2$ м                                      | 0,98                          | К   | ремонт   |            |
|                          | Разворотные площадки   | $\geq 1,5 \times 1,5$ м                           | 1,56x1,55                     | К   |  |            |
|                          | Контрольно-пропускные устройства и турникеты (ширина)              | $\geq 1,0$ м                                      | нет                           | К, О  |  |            |
|                          | Указатели направления движения, входа, выхода                      | наличие   | нет                           | К, Г  | установка  |            |
|                          | Пиктограммы (доступность, вход, выход)                             | наличие   | нет                           | К, Г  | установка  |            |

| № помещений по плану БТИ                              | Наименование элемента объекта   | Норматив доступности, установленный для инвалидов | Фактическая величина, наличие | Категория инвалидов, для которых установлен норматив* | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция | Примечание |
|---|---|---|-------------------------------|---|--|------------|
| 1   | 2   | 3   | 4                             | 5   | 6  | 7          |
|   | Речевые информаторы и маяки**   | наличие   | нет                           | С   | установка  |            |
|   | Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации**                                    | наличие   | нет                           | Г   | установка  |            |
|   | Аудиовизуальные информационно-справочные системы**  | наличие   | нет                           | Г   | установка  |            |
|   | Тактильная схема  | наличие   | нет                           | С   | установка  |            |
|   | Место отдыха и ожидания (не реже чем через 25 м):   | наличие   | нет                           | К, О, С, Г  | создание   |            |
|   | для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О): глубина зоны сидения – не менее 1,2 м    | $\geq 1$ на этаж                                  | нет                           | О   | создание   |            |
|   | для колясочников: глубина – 1,5 м, ширина – 0,9 м   | $\geq 1$ на этаж                                  | нет                           | К   | создание   |            |
|   | Навесное оборудование, выступ в зону движения   | $\leq 0,1$ м                                      | нет                           | С   |  |            |
|   | Рифленая и (или) контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями (ширина) | 0,6 м   | нет                           | С   | установка  |            |
|   | Опорные устройства  | наличие   | нет                           | О, С  | установка  |            |
|   | Контрастная маркировка дверных проемов**  | наличие   | нет                           | С   | создание   |            |
| 3.4. Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах) |   |   |                               |   |  |            |
|   | Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м               | наличие   |                               | О, С  |  |            |

| № помещений по плану БТИ                          | Наименование элемента объекта  | Норматив доступности, установленный для инвалидов | Фактическая величина, наличие | Категория инвалидов, для которых установлен норматив* | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция | Примечание |
|---|--|---|-------------------------------|---|--|------------|
| 1   | 2  | 3   | 4                             | 5   | 6  | 7          |
|   | Контрастная маркировка   | наличие   |                               | С   |  |            |
|   | Поручни с двух сторон на лестнице:                                       | наличие   |                               | О   |  |            |
|   | на высоте  | 0,9 м   |                               | О   |  |            |
|   | нетравмирующие завершения поручней                                       | наличие   |                               | К   |  |            |
|   | завершающие горизонтальные части поручней                                | наличие   |                               | О   |  |            |
| 3.5. Пандус внутренний на этаже                   |  |   |                               |   |  |            |
|   | Ширина марша   | $\geq 1,0$ м                                      |                               | К   |  |            |
|   | Угол уклона  | $\leq 5^\circ$                                    |                               | К   |  |            |
|   | Разворотные площадки внизу, вверху                                       | $\geq 1,5 \times 1,5$ м                           |                               | К   |  |            |
|   | Поручни с двух сторон:   | наличие   |                               | К, О  |  |            |
|   | на высоте (нижний поручень)  | 0,7 м   |                               | К   |  |            |
|   | на высоте (верхний поручень)   | 0,9 м   |                               | О   |  |            |
|   | Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м       | наличие   |                               | К   |  |            |
| 3.6. Лестница межэтажная (в зону оказания услуги) |  |   |                               |   |  |            |
|   | Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина 0,3 м) | 0,6 м   | нет                           | С   | установка  |            |
|   | Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем                         | 0,3-0,5 м   | нет                           | С   | установка  |            |
|   | Контрастная маркировка крайних ступеней                                  | наличие   | нет                           | С   | установка  |            |

| № помещений по плану БТИ      | Наименование элемента объекта   | Норматив доступности, установленный для инвалидов  | Фактическая величина, наличие | Категория инвалидов, для которых установлен норматив* | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция | Примечание |
|-------------------------------|---|--|-------------------------------|---|--|------------|
| 1                             | 2   | 3  | 4                             | 5   | 6  | 7          |
|                               | Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м | наличие  | нет                           | О, С  | установка  |            |
|                               | Поручни непрерывные с двух сторон:  | наличие  | нет                           | О, С  | установка  |            |
|                               | на высоте   | 0,9 м  | 1,44                          | О, С  | установка  |            |
|                               | нетравмирующие завершения поручней  | наличие  | нет                           | О, С  | установка  |            |
|                               | завершающие горизонтальные части поручней сверху, внизу                             | $\geq 0,3$ м   | нет                           | О, С  | установка  |            |
|                               | Цифровые контрастные обозначения этажа  | наличие  | нет                           | С   | установка  |            |
|                               | Указатели номера этажа на поручне тактильные**                                      | наличие  | нет                           | С   | установка  |            |
|                               | Лестница № ____ (вкладка при наличии других лестниц)                                |  |                               |   |  |            |
| <b>3.7. Лифт пассажирский</b> |   |  |                               |   |  |            |
|                               | Кабина:   |  |                               |   |  |            |
|                               | габариты (глубина x ширина)   | при новом строительстве – $\geq 1,5 \times 1,7$ м,<br>для действующих объектов – $\geq 1,1 \times 1,4$ м |                               | К   |  |            |
|                               | ширина дверного проема  | при новом строительстве – $\geq 0,95$ м,<br>для действующих объектов – $\geq 0,8$ м                      |                               | К   |  |            |

| № помещений по плану БТИ                                      | Наименование элемента объекта                              | Норматив доступности, установленный для инвалидов | Фактическая величина, наличие | Категория инвалидов, для которых установлен норматив* | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция | Примечание |
|---|--|---|-------------------------------|---|--|------------|
| 1   | 2  | 3   | 4                             | 5   | 6  | 7          |
|   | Зеркало**  | наличие   |                               | К   |  |            |
|   | Поручни**  | наличие   |                               | О   |  |            |
|   | Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта** | наличие   |                               | Г, С  |  |            |
|   | Знак доступности   | наличие   |                               | К   |  |            |
|   | Цифровые контрастные обозначения этажа напротив лифта      | наличие   |                               | С   |  |            |
|   | Тактильная маркировка цифр на кнопках управления лифтом    | наличие   |                               | С   |  |            |
| 4. Зона оказания услуги (в зависимости от сферы деятельности) |  |   |                               |   |  |            |
| 4.1. Обслуживание через окно/прилавок                         |  |   |                               |   |  |            |
|   | Высота рабочей поверхности                                 | 0,8-1,1 м   |                               | К   |  |            |
|   | Габариты зоны обслуживания (глубина)                       | ≥ 1,2 м   |                               | К   |  |            |
| 4.2. Обслуживание в кабинете № _____                          |  |   |                               |   |  |            |
|   | Ширина проема двери  | ≥ 0,9 м   | 0,85                          | К   |  |            |
|   | Высота порога  | отсутствие  | нет                           | К, О  |  |            |
|   | Информация тактильная                                      | наличие   | нет                           | С   | установка  |            |
|   | Информация визуальная контрастная:                         | наличие   | нет                           | К, О, С, Г  | установка  |            |
|   | размещение на высоте**                                     | ≤ 1,8 м   | 1,3                           | К   | установка  |            |
|   | высота прописных букв**                                    | ≥ 0,025 м   | 0,05                          | С   | замена   |            |

| № помещений по плану БТИ  | Наименование элемента объекта  | Норматив доступности, установленный для инвалидов | Фактическая величина, наличие | Категория инвалидов, для которых установлен норматив* | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция | Примечание |
|---|--|---|-------------------------------|---|--|------------|
| 1   | 2  | 3   | 4                             | 5   | 6  | 7          |
|   | Габариты зоны сидения (глубина)  | $\geq 1,2$ м                                      | 1,1                           | О   | создание   |            |
|   | Зона для кресла-коляски  | $\geq 1,5 \times 1,5$ м                           | 1,86x2,58                     | К   |  |            |
|   | Стол с высотой рабочей поверхности   | 0,7-0,8 м   | 0,75                          | К, О  |  |            |
| Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов   |  |   |                               |   |  |            |
| 4.3. Обслуживание с перемещением в кабинет № _____  |  |   |                               |   |  |            |
|   | Ширина полосы движения по зоне обслуживания  | $\geq 1,2$ м                                      |                               | К   |  |            |
|   | Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и прочее) | 0,8-1,1 м   |                               | К   |  |            |
| Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов   |  |   |                               |   |  |            |
| 4.4. Кабина индивидуального обслуживания № _____ (примерочная, переговорная, кабина телефона)           |  |   |                               |   |  |            |
|   | Ширина x глубина   | 1,5 x 1,5 м                                       |                               | К   |  |            |
|   | Место для сидения**  | наличие   |                               | О   |  |            |
|   | Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)**  | наличие   |                               | О   |  |            |
| Вкладка при необходимости описания нескольких кабин   |  |   |                               |   |  |            |
| 4.5. Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и прочее вместимостью более 50 мест) |  |   |                               |   |  |            |
|   | Доля мест для колясочников   | $\geq 2$ %  |                               | К   |  |            |
|   | Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске  | $\geq 1,2$ м                                      |                               | К   |  |            |
|   | Доля мест для лиц с нарушением слуха   | $\geq 2$  |                               | Г   |  |            |

| № помещенный по плану БТИ      | Наименование элемента объекта                               | Норматив доступности, установленный для инвалидов | Фактическая величина, наличие | Категория инвалидов, для которых установлен норматив* | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция | Примечание |
|--------------------------------|---|---|-------------------------------|---|--|------------|
| 1                              | 2   | 3   | 4                             | 5   | 6  | 7          |
|                                | Вкладка при необходимости описания нескольких залов         |   |                               |   |  |            |
|                                | Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников | наличие   |                               | К   |  |            |
| 5. Санитарно-бытовые помещения |   |   |                               |   |  |            |
| 5.1. Санузел для посетителей   |   |   |                               |   |  |            |
|                                | Санузел   | наличие   | наличие                       | Г   |  |            |
| 5.2. Санузел для инвалидов     |   |   |                               |   |  |            |
|                                | Санузел   | наличие   | нет                           | К, О, С   | создание   |            |
|                                | Знак доступности помещения                                  | наличие   | нет                           | К   | установка  |            |
|                                | Тактильная маркировка санузла                               | наличие   | нет                           | С   | установка  |            |
|                                | Ширина дверного проема                                      | $\geq 0,9$ м                                      | 0,56                          | К, О  | ремонт   |            |
|                                | Направление открывания дверей                               | наружное  | наружное                      | К   |  |            |
|                                | Кабины для инвалидов:                                       |   |                               |   |  |            |
|                                | количество кабин  | > 1 шт.   | нет                           | К, О  | создание   |            |
|                                | ширина дверного проема                                      | $\geq 0,9$ м                                      |                               | К, О  |  |            |
|                                | габариты (минимальная глубина)                              | $\geq 1,8$ м                                      |                               | К, О, С   |  |            |
|                                | габариты (минимальная ширина)                               | $\geq 1,65$ м                                     |                               | К, О, С   |  |            |
|                                | Унитаз:   |   |                               |   |  |            |
|                                | опорные поручни   | наличие   | нет                           | К, О  | установка  |            |
|                                | откидные поручни**  | наличие   | нет                           | К   | установка  |            |



| № помещений по плану БТИ | Наименование элемента объекта   | Норматив доступности, установленный для инвалидов | Фактическая величина, наличие | Категория инвалидов, для которых установлен норматив* | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция | Примечание |
|--------------------------|---|---|-------------------------------|---|--|------------|
| 1                        | 2   | 3   | 4                             | 5   | 6  | 7          |
|                          | зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)                   | $\geq 0,75 \times 1,2$ м                          | нет                           | К   | создание   |            |
|                          | крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)                       | наличие   | нет                           | О   | установка  |            |
|                          | Раковина:   |   |                               |   |  |            |
|                          | высота раковины   | 0,75-0,85 м                                       | 0,78                          | К, О  |  |            |
|                          | опорный поручень  | наличие   | нет                           | О   | установка  |            |
|                          | водопроводный кран с рычажной рукояткой                                       | наличие   | нет                           | К, О  | установка  |            |
|                          | водопроводный кран с автоматическим и сенсорным кранами бесконтактного типа** | наличие   | нет                           | К, О  | установка  |            |
|                          | зоны у раковины для кресла-коляски (глубина x ширина)                         | $\geq 1,30 \times 0,85$ м                         | 0,5x0,75                      | К   | создание   |            |
|                          | крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)                       | наличие   | нет                           | О   | установка  |            |
|                          | Зеркало поворотное  | наличие   | нет                           | К, О  | установка  |            |
|                          | Писсуар на высоте от пола   | $\leq 0,4$ м или вертикальной формы               | нет                           | К   | установка  |            |
|                          | Душевые:  |   |                               |   |  |            |
|                          | габариты поддона (поверхности с трапом) в душевой                             | $\geq 0,9 \times 1,5$ м                           |                               | К, О  |  |            |
|                          | размеры сиденья душевой кабины (глубина x длина)                              | $\geq 0,48 \times 0,85$ м                         |                               | К, О  |  |            |

| № помещений по плану БТИ   | Наименование элемента объекта   | Норматив доступности, установленный для инвалидов | Фактическая величина, наличие | Категория инвалидов, для которых установлен норматив* | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция | Примечание |
|--|---|---|-------------------------------|---|--|------------|
| 1  | 2   | 3   | 4                             | 5   | 6  | 7          |
|  | опорный поручень  | наличие   |                               | К, О  |  |            |
|  | Система тревожной сигнализации  | наличие   | нет                           | К, О, С   | установка  |            |
| Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат или душевых |   |   |                               |   |  |            |
| 6. Средства информации и телекоммуникации на объекте                       |   |   |                               |   |  |            |
|  | Визуальные средства информации о предоставлении услуги  | наличие   | наличие                       | К, О, Г, С  |  |            |
|  | Надписи:  | наличие   | наличие                       | К, О, Г, С  |  |            |
|  | размещение на высоте  | $\geq 1,5$ м<br>и $\leq 4,5$ м                    | 1,0-2,0                       | К, О, Г, С  |  |            |
|  | высота прописных букв   | $\geq 0,075$ м                                    | 0,05                          | К, О, Г, С  | установка  |            |
|  | освещенность  | наличие   | наличие                       | К, О, Г, С  |  |            |
|  | Указатели, пиктограммы:   | наличие   | нет                           | К, О, Г, С  | установка  |            |
|  | размещение на высоте  | 1,3-1,4 м   |                               | К, О, Г, С  |  |            |
|  | высота прописных букв   | $\geq 0,075$ м                                    |                               | К, О, Г, С  |  |            |
|  | освещенность  | наличие   | наличие                       | К, О, Г, С  |  |            |
|  | Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами, изготовленными с использованием шрифта Брайля: | наличие   | нет                           | С   | установка  |            |
|  | высота размещения   | 1,3-1,4 м   |                               | С   |  |            |
|  | маркировка кабинетов приема со стороны ручки  | наличие   | нет                           | С   | установка  |            |

| № помещений по плану БТИ | Наименование элемента объекта   | Норматив доступности, установленный для инвалидов | Фактическая величина, наличие | Категория инвалидов, для которых установлен норматив* | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция | Примечание |
|--------------------------|---|---|-------------------------------|---|--|------------|
| 1                        | 2   | 3   | 4                             | 5   | 6  | 7          |
|                          | на кнопках управления лифта   | наличие   |                               | С   |  |            |
|                          | на кабинках санитарно-бытовых помещений   | наличие   | нет                           | С   | установка  |            |
|                          | Текстофоны (текстовые телефоны), текстовые средства связи, в том числе с «бегущей строкой», факсимильные аппараты | наличие<br>(не менее 1 шт.)                       | нет                           | Г   | установка  |            |
|                          | Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами  | наличие<br>(не менее 1 шт.)                       | нет                           | С, Г  | установка  |            |
|                          | Таксофон с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)  | наличие   | нет                           | К   | установка  |            |
|                          | Речевые информаторы и маяки   | наличие   | нет                           | С   | установка  |            |
|                          | Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м                                      | наличие   | нет                           | С   | установка  |            |
|                          | Световые текстовые табло для вывода оперативной операции  | наличие   | нет                           | Г, С  | установка  |            |
|                          | Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы   | наличие   | нет                           | К, С, О, Г  | установка  |            |
|                          | Индукционная система:   | наличие   | нет                           | Г   | установка  |            |
|                          | стационарная  | наличие   |                               | Г   |  |            |
|                          | переносная  | наличие   | нет                           | Г   | установка  |            |

## 7. Выводы

В результате паспортизации и анкетирования объекта на предмет доступности для инвалидов и других МГН выявлено, что для адаптации объекта необходимо выполнить следующие мероприятия:

Территория, прилегающая к объекту: Произвести ремонт или замену калитки, установить план прилегающей территории объекта, установить указатели направления движения от остановки до прилегающей территории, расширить ширину пешеходного пути с учетом встречного движения до 2 м, установить тактильные полосы перед съездом и препятствиями на пешеходном пути шириной 0,5-0,6 метров заменить бордюры по краям пешеходных путей высотой не менее 0,05 метров, определить и устроить места отдыха, организовать парковочное место для инвалидов с размещением специального знака и разметки.

Входная группа: Установить водоотвод, установить поручни с двух сторон на высоте 0,9 метров с горизонтальным завершением поручня не менее 0,3 метра и нетравмирующими окончаниями, установить звуковой и световой маяки у входа, провести капитальный ремонт входной группы и тамбура, заменить дверные полотна шириной не менее 1,2 метра с демонтажем порогов. Создать контрастную маркировку прозрачных дверных полотен.

Пути движения на объекте: На лестнице на уровень 1 этажа создать контрастную маркировку крайних ступеней. Рассмотреть возможность установки стационарного наклонного подъемника (необходимо заключение строительной организации) либо приобретение мобильного лестничного подъемника, установить указатели направления движения, входа, выхода, пиктограммы (доступность, вход, выход) речевые информаторы и маяки, экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации, а также аудиовизуальные информационно-справочные системы и тактильные схемы по всему учреждению, установить рельефную и\ или контрастно окрашенную полосу на участках пола перед поворотом и дверями шириной 0,6 м. по всему учреждению, установить бортики по краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 метра, создать контрастную маркировку крайних ступеней, установить поручни с двух сторон на высоте 0,9 метра с горизонтальным завершением. На лестничных: создать контрастную маркировку крайних ступеней на лестничных маршах, установить бортики по боковым краям ступеней, не примыкающим к стенам, высотой не менее 0,02 метра, установить поручни с двух сторон на всем пути движения на высоте 0,9 метра с горизонтальным завершением поручня не менее 0,3 метра и нетравмирующими окончаниями с указателем тактильного номера этажа на поручне., внизу и вверху лестничных маршей установить рельефную тактильную полосу шириной 0,3 метра на расстоянии 0,6 метра.

Зона оказания услуги: По всему зданию увеличить дверные проемы до размеров не менее 0,9 метров, убрать пороги, установить информацию визуальную контрастную с использованием выпуклых букв и шрифта Брайля, разместить на высоте не более 1,8 метра с высотой прописных букв не менее 0,025 метра, убрать либо расставить мебель с созданием зоны сидения в диаметре не менее 1,2 метра, для кресла коляски 1,5x1,5 метра, приобрести и установить столы с высотой рабочей поверхности 0,7-0,8 метра с микролифтом.

Санитарное – бытовые помещения: Сделать капитальный ремонт туалета для инвалидов и туалета для (детей-инвалидов), разместить знак доступности для инвалидов, установить тактильную маркировку санузла, расширить дверные проемы до размеров не менее 0,9 метра. В кабине для инвалидов расширить дверные проемы до размеров не менее 0,9 метра. Сделать капитальный ремонт кабины с габаритами (минимальная глубина) не менее 1,8 метра и (минимальная ширина) не менее 1,65 метра, установить опорные поручни в том числе откидные с зоной для кресла-коляски рядом с унитазом 0,75x1,2 метра и раковиной 1,3x0,85 с высотой раковины 0,75-0,85 метра и установить рядом с раковиной опор-

ный поручень, установить писсуар на высоте от пола не более 0,4 метра или вертикальной формы. Установить систему тревожной сигнализации и кнопку вызова помощи с шнурком.

Средства информации и телекоммуникации: Во всем учреждении установить визуальные средства информации о предоставлении услуги, все надписи разместить на высоте 1,5-4,5 метра с высотой прописных букв не менее 0,075 метра, установить указатели и пиктограммы на высоте 1,3-1,4 метра с высотой прописных букв не менее 0,075 метра, установить тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами; буквами с использованием шрифта Брайля на высоте 1,3-1,4 метра с высотой прописных букв не менее 0,075 метра, промаркировать кабинеты приема со стороны ручки, а также на кабинах санитарно-бытовых помещений, установить текстофоны (текстовые телефоны) текстовые средства связи, в т.ч. с «бегущей» строкой, а также факсимильные аппараты, установить телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами, установить речевые информаторы и маяки, звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 метров, установить тестовые табло для вывода оперативной операции, а также малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные и индукционные системы.

Приложения: 1. Позэтажный план объекта.


2. План прилегающей территории объекта.

Представитель рабочей группы

Секретарь комиссии по делам маломобильных граждан (инвалидов)

по обследованию социально-значимых объектов

(должность)

 (Колотилина Е. И.)  
(подпись) (фамилия, и.о.)

Дата заполнения

« 11 » 01 2011 г.

Представитель организации, эксплуатирующей объект

Директор ГБОУ гимназия «ОЦ «Гармония»

(должность)

 (Ваничкина В.И.)  
подпись М.П. (фамилия, и.о.)

Дата заполнения

« 11 » 01 2011 г.

Принятые сокращения категорий лиц с ограничениями жизнедеятельности (МГН): Г — люди, не имеющие ограничений по мобильности, в т.ч. с дефектами слуха; С — немощные люди, мобильность которых снижена из-за старения организма (инвалиды по старости); инвалиды на протезах; инвалиды с недостатками зрения, пользующиеся белой тростью; люди с психическими отклонениями; О — инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, палки); К- инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, приводимых в движение вручную. («СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», утвержденный приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 605)